

Panorama dal basso *Val de Dona*

Foto n. 1



Panorama dall'alto *Camerlo*

Foto n. 1



Val de Dona

Scheda Rifugio

Antermoia

P. ed.

329


A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		Volumetrici originali Costruttivi
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2
		Ristrutturazione edilizia Fontane	R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Rifugio alpino storico, oggetto di recenti opere.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	-- Mantenere la tipologia costruttiva con blocco in sasso e bivacco in legno -- Mantenere manto in scandole o scandaloni	R3 R4

Numero progressivo

Antermoia

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Antermoia
---------------------------	------------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona**Scheda Rifugio****Dona****P. ed.****282**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Rifugio alpino riadattato e ampliato di recente. Copertura in tavole di larice.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	E' ammesso ampliamento volumetrico massimo pari al 100%. -- Mantenere la tipologia costruttiva -- Mantenere manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo	Dona
---------------------------	-------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo	Dona
---------------------------	-------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo	Dona
---------------------------	-------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

