

Val de Dona**Numero progressivo****D 30****P. ed.****279/2**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	<input type="checkbox"/> A Malga <input type="checkbox"/> B Abitazione con tabià e stalla <input type="checkbox"/> C Abitazione con tabià <input type="checkbox"/> D Tabià e stalla <input type="checkbox"/> E Tabià	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H <input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> L
2	Tipologia architettonica storica Originale Modificata		<input type="checkbox"/>
3	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4	Degrado Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	<input type="checkbox"/> R1 <input type="checkbox"/> R2	<input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia <input type="checkbox"/> Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto abbandonato e ridotto a rudere; la parte lignea è completamente crollata. Stalla ancora ben evidente.		<input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis <input type="checkbox"/> R1 <input type="checkbox"/> R2	<input type="checkbox"/> Ristrutturazione edilizia <input type="checkbox"/> Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	<input type="checkbox"/> R3 <input type="checkbox"/> R4

Numero progressivo

Dona.30

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 31

P. ed.

279/3

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente. L'andamento del terreno individua la posizione originale della p.ed.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 32

P. ed.

275

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in stato discreto, riadattato di recente. Copertura con tessuto idrorepellente da completare con rivestimento ligneo.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 33

P. ed.

276

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in ottimo stato, riadattato di recente. Copertura in scandoloni di larice.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandoloni	

Numero progressivo

Dona.33

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 34

P. ed.

277

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in blockbau in buone condizioni ma adagiato fuorisede a causa del cedimento del muro di sostegno. Manto di copertura in scandoloni parzialmente deteriorato.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandoloni

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 35

P. ed.

278

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressochè inesistente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 36

P. ed.

494

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E				
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L	
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No	
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane	R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in stato discreto riadattato di recente. Copertura con tessuto idrorepellente da rivestire in manto ligneo.			

P R O G E T T O				
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis		
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni		

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 37

P. ed.

274

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		R3 F


P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	R3 R4

Numero progressivo	Dona.37
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 38

P. ed.

490

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 39

P. ed.

272

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime con qualche tronco logoro.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 40

P. ed.

271

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto con struttura ben leggibile ma in procinto di cedimento. Il manto di copertura protegge la struttura lignea a ritti e panconi.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia costruttiva Ammessa parziale sostituzione struttura Mantenere manto in scandole o scandaloni

Numero progressivo

Dona.40

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo

Dona.40

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 41

P. ed.

273

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E				
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L	
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No	
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane	R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto originale in buone condizioni con manto in scandoloni in discrete condizioni.			

P R O G E T T O				
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis		
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandoloni		

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 42

Su p. fond.

1693

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E				
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L	
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No	
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane	R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime, con qualche tronco logoro.			

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 43

P. ed.

270

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buono stato riadattato di recente. Manto in scandaloni in buono stato.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo

Dona.43

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 44

P. ed.

269

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buono stato, riadattato di recente. Copertura in onduline.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
			Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Ripristinare manto in scandole o scandaloni	R3 R4

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 45

P. ed.

310

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E				
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L	
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No	
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane	R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto riadattato di recente. Copertura in scandoloni, rifiniture in <i>arbugnes</i> .			

P R O G E T T O				
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis		
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandoloni		

Numero progressivo

Dona.45

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 46

P. ed.

251/1

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a rudere.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --

Numero progressivo	Dona.46
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 47

P. ed.

251/2

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a rudere, con alcuni elementi lignei ancora visibili.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

Numero progressivo

Dona.47

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona**Numero progressivo****D 48****P. ed.****252**

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
		F	
		G	
		H	
		I	
		L	
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere, con alcuni elementi lignei ancora visibili.	R3	
		F	

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo

Dona.48

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo

Dona.48

FOTOGRAFIA



Val de Dona**Numero progressivo****D 49****P. ed.****309**

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
		F	
		G	
		H	
		I	
		L	
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere, con alcuni elementi lignei ancora in piedi. La copertura è adagiata fuori dal sedime.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo

Dona.49

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo

Dona.49

FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 50

P. ed.

311

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	R3 R4

FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 51

P. ed.

249

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buono stato riadattato di recente. Manto in scandoloni, rifiniture in <i>arbugnes</i> su due lati.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Mantenere manto in scandole o scandoloni	R3 R4

Numero progressivo

Dona.51

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 52

P. ed.

250

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
		F	
		G	
		H	
		I	
		L	
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto abbandonato e privo di ogni manutenzione; il tetto e due pareti sono completamente crollati verso l'interno.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo

Dona.52

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo

Dona.52

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 53

Su P. f.

1617

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2 Ristrutturazione edilizia Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto demolito.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	R3 R4

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 54

P. ed.

479

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buono stato riadattato di recente. Copertura in tavole di larice.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa parziale sostituzione struttura Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 55

P. ed.

284

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

Numero progressivo	Dona.55
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 56

P. ed.

283

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	R3 R4

Numero progressivo	Dona.56
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 57

P. ed.

289

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime, con alcuni elementi lignei ancora visibili.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

Numero progressivo	Dona.57
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 58

P. ed.

299

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

Numero progressivo	Dona.58
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 59

P. ed.

498

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

Numero progressivo	Dona.59
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

