

COMUNE DI MAZZIN

COMUN DA MAZIN



PIANO REGOLATORE GENERALE

TAV. 4.3 - PARTE I

SCHEDA

INSEDIAMENTI STORICI

VARIANTE VI AL PRG - II ADOZIONE - MAZZIN, 27 LUGLIO 2020

(Adeguato da ultimo a nota prot. S013/18.2.2-2019-107/MF dd 23.07.2020)

IL TECNICO

IL SINDACO


Numero progressivo **Edif.01**

ANALISI EDIFICIO						
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F		
		Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G		
		Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H		
		Stalla	D Tabià e stalla	I		
		Baita	E Tabià	L		
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		8		
		Tra il 1860 e il 1939		6		
		Tra il 1939 e il 1972		4		
		Dopo il 1972		0		
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione		8		
		Media definizione		6		
		Bassa definizione		4		
		Nessuna definizione		0		
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2 1 0	Complementari	2 1 0	
		Costruttivi	2 1 0	Decorativi	2 1 0	
				Totale	15	
5	Degrado	Nullo				
		Medio				
		Elevato				
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato				
		Parzialmente utilizzato				
		In stato di abbandono				
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità				
		Media qualità				
		Bassa qualità				
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	
		Risanamento conservativo	R2	Fontane	F	
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)	Tabià con stalla completamente ristrutturati in epoca recente, con cambio di destinazione d'uso				
		PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis				
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3		
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4		
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.			
		Oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2	

Numero progressivo	01	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	57
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.02
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																															
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita																														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">A</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">Malga</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">B</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">Abitazione con tabià e stalla</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">C</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">Abitazione con tabià</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">D</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">Tabià e stalla</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">E</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">Tabià</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">F</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">G</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">H</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">I</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">L</td><td></td></tr> </table>		A	Malga		B	Abitazione con tabià e stalla		C	Abitazione con tabià		D	Tabià e stalla		E	Tabià		F			G			H			I			L	
	A	Malga																													
	B	Abitazione con tabià e stalla																													
	C	Abitazione con tabià																													
	D	Tabià e stalla																													
	E	Tabià																													
	F																														
	G																														
	H																														
	I																														
	L																														
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972																														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">8</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">8</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">6</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">6</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">4</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">4</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">0</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">0</td></tr> </table>		8	8		6	6		4	4		0	0																		
	8	8																													
	6	6																													
	4	4																													
	0	0																													
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione																														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">8</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">8</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">6</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">6</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">4</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">4</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">0</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">0</td></tr> </table>		8	8		6	6		4	4		0	0																		
	8	8																													
	6	6																													
	4	4																													
	0	0																													
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi																														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">2</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">1</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">0</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">Complementari</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">2</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">1</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">0</td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;">Decorativi</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">Totale</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; text-align: center;">Edif 17 Tabià 19</td></tr> </table>	2	1	0	Complementari	2	1	0	Decorativi				Totale				Edif 17 Tabià 19														
2	1	0	Complementari																												
2	1	0	Decorativi																												
			Totale																												
			Edif 17 Tabià 19																												
5	Degrado Nullo Medio Elevato																														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> </table>																														
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono																														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> </table>																														
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità																														
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px;"></td><td style="width: 25px; height: 25px; background-color: #ccc;"></td></tr> </table>																														
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>																														
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro R1 Risanamento conservativo R2 Ristrutturazione edilizia R3 Fontane F																														
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) L'edificio con laboratorio è stato oggetto di ristrutturazione in epoca recente. La zona tabià ha mantenuto gli originari caratteri.																														
P R O G E T T O																															
11	Categoria di intervento prevista Restauro R1 Risanamento conservativo R2 Ristrutturazione edilizia R3 Sostituzione edilizia R4																														
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera. Oggetto di vincolo																														
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale M1 Ripristino pavimentazione originaria M2																														

Numero progressivo	02	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	55/1
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Dicembre 2007
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Pizi
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.03**

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	03	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	55/1
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo **Edif.04**


ANALISI EDIFICIO

ANALISI EDIFICIO					
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F	
		Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G	
		Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H	
		Stalla	D Tabià e stalla	I	
		Baita	E Tabià	L	
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		8	
		Tra il 1860 e il 1939		6	
		Tra il 1939 e il 1972		4	
		Dopo il 1972		0	
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione		8	
		Media definizione		6	
		Bassa definizione		4	
		Nessuna definizione		0	
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2 1 0	Complementari	2 1 0
		Costruttivi	2 1 0	Decorativi	2 1 0
				Totalle	15
5	Degrado	Nullo			
		Medio			
		Elevato			
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato			
		Parzialmente utilizzato			
		In stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità			
		Media qualità			
		Bassa qualità			
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>
					L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3
		Risanamento conservativo	R2	Fontane	F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)	L'edificio riporta la presenza di caratteri storici decorativi e costruttivi. In caso di effettuazione di lavori dovrà essere previsto il restauro dell'affresco in facciata.			
PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis			
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4	
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo	Restaurare l'affresco in caso di intervento		
		Oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2

Numero progressivo	04	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	52
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.05
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																						
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</td><td>Malga</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</td><td>Abitazione con tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</td><td>Tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</td><td>Tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</td></tr> </table>	A	Malga	F	B	Abitazione con tabià e stalla	G	C	Abitazione con tabià	H	D	Tabià e stalla	I	E	Tabià	L						
A	Malga	F																				
B	Abitazione con tabià e stalla	G																				
C	Abitazione con tabià	H																				
D	Tabià e stalla	I																				
E	Tabià	L																				
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																	
8																						
6																						
4																						
0																						
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																	
8																						
6																						
4																						
0																						
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td><td>Complementari</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td><td>Decorativi</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td><td></td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">13</td><td></td><td></td></tr> </table>	2	1	0	Complementari	2	1	0	2	1	0	Decorativi	2	1	0	Totale				13		
2	1	0	Complementari	2	1	0																
2	1	0	Decorativi	2	1	0																
Totale				13																		
5	Degrado Nullo Medio Elevato																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>																					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R3</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R2</td><td>Fontane</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F															
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																				
R2	Fontane	F																				
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Il tabià è parte dell'abitazione sono originari.																					
P R O G E T T O																						
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R3</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4															
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																				
R2	Sostituzione edilizia	R4																				
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera. Mantenere la veranda e/o ballatoi																					
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>																					

Numero progressivo	05	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	55/2/3-59/1/2-60
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo	05
---------------------------	-----------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totale 20
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) L'edificio è stato ristrutturato recentemente mantenendo la volumetria originaria
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo
	L.P. 22/91 art. 77bis R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>

Numero progressivo	06	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	61/1-62/1-63-64
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.07**

ANALISI EDIFICIO						
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F		
		Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G		
		Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H		
		Stalla	D Tabià e stalla	I		
		Baita	E Tabià	L		
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		8		
		Tra il 1860 e il 1939		6		
		Tra il 1939 e il 1972		4		
		Dopo il 1972		0		
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione		8		
		Media definizione		6		
		Bassa definizione		4		
		Nessuna definizione		0		
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2 1 0	Complementari	2 1 0	
		Costruttivi	2 1 0	Decorativi	2 1 0	
				Totale	10	
5	Degrado	Nullo				
		Medio				
		Elevato				
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato				
		Parzialmente utilizzato				
		In stato di abbandono				
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità				
		Media qualità				
		Bassa qualità				
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	
		Risanamento conservativo	R2	Fontane	F	
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)	L'edificio è stato soggetto ad una ristrutturazione negli anni '80				
		PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis				
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3		
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4		
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo				
		Oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale	<input type="checkbox"/> M1	Ripristino pavimentazione originaria	<input type="checkbox"/> M2	

Numero progressivo	07	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	67 68 61/2
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo	07
---------------------------	-----------

FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.08**

Numero progressivo	08	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	65 66/1
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.09**

Numero progressivo	09	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	51
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.10**

ANALISI EDIFICIO							
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F		
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G			
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H			
	Stalla	D	Tabià e stalla	I			
	Baita	E	Tabià	L			
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		8			
	Tra il 1860 e il 1939			6			
	Tra il 1939 e il 1972			4			
	Dopo il 1972			0			
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione		8			
	Media definizione			6			
	Bassa definizione			4			
	Nessuna definizione			0			
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2	Complementari	2		
	Costruttivi	1		Decorativi	1		
		0		Totalle	18		
5	Degrado	Nullo					
	Medio						
	Elevato						
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato					
	Parzialmente utilizzato						
	In stato di abbandono						
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità					
	Media qualità						
	Bassa qualità						
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3		
	Risanamento conservativo	R2		Fontane	F		
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)						
PROGETTO							
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis					
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3			
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4			
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.				
	Oggetto di vincolo						
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2		

Numero progressivo	10	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	51
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo **Edif.11**

ANALISI EDIFICIO							
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F			
		Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G			
		Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H			
		Stalla	D Tabià e stalla	I			
		Baita	E Tabià	L			
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		8			
		Tra il 1860 e il 1939		6			
		Tra il 1939 e il 1972		4			
		Dopo il 1972		0			
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione		8			
		Media definizione		6			
		Bassa definizione		4			
		Nessuna definizione		0			
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2 1 0	Complementari	2 1 0		
		Costruttivi	2 1 0	Decorativi	2 1 0		
				Totalle	20		
5	Degrado	Nullo					
		Medio					
		Elevato					
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato					
		Parzialmente utilizzato					
		In stato di abbandono					
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità					
		Media qualità					
		Bassa qualità					
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3		
		Risanamento conservativo	R2	Fontane	F		
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)	L'edificio era adibito a mulino ad acqua					
PROGETTO							
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis					
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3			
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4			
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo					
		Oggetto di vincolo					
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2		

Numero progressivo	11	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	50
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo Edif.12

Numero progressivo	12	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	447
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.13
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																									
1	<p>Tipologia funzionale</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Edificio prevalentemente residenziale</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">A</td><td>Malga</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">F</td></tr> <tr><td>Edificio produttivo</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">G</td></tr> <tr><td>Edificio speciale</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">C</td><td>Abitazione con tabià</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">H</td></tr> <tr><td>Stalla</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">D</td><td>Tabià e stalla</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">I</td></tr> <tr><td>Baita</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">E</td><td>Tabià</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">L</td></tr> </table>	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H	Stalla	D	Tabià e stalla	I	Baita	E	Tabià	L				
Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F																						
Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G																						
Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H																						
Stalla	D	Tabià e stalla	I																						
Baita	E	Tabià	L																						
2	<p>Epoca di costruzione</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Anteriore al 1860</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">8</td></tr> <tr><td>Tra il 1860 e il 1939</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">6</td></tr> <tr><td>Tra il 1939 e il 1972</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">4</td></tr> <tr><td>Dopo il 1972</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">0</td></tr> </table>	Anteriore al 1860	8	Tra il 1860 e il 1939	6	Tra il 1939 e il 1972	4	Dopo il 1972	0																
Anteriore al 1860	8																								
Tra il 1860 e il 1939	6																								
Tra il 1939 e il 1972	4																								
Dopo il 1972	0																								
3	<p>Tipologia architettonica storica</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Alta definizione</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">8</td></tr> <tr><td>Media definizione</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">6</td></tr> <tr><td>Bassa definizione</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">4</td></tr> <tr><td>Nessuna definizione</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">0</td></tr> </table>	Alta definizione	8	Media definizione	6	Bassa definizione	4	Nessuna definizione	0																
Alta definizione	8																								
Media definizione	6																								
Bassa definizione	4																								
Nessuna definizione	0																								
4	<p>Permanenza caratteri formali tradizionali</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Volumetrici originali</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">2</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">1</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">0</td><td>Complementari</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">2</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">1</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">0</td></tr> <tr><td>Costruttivi</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">0</td><td>Decorativi</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">2</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">0</td></tr> <tr><td></td><td colspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Totale</td><td></td><td colspan="3" style="text-align: center; vertical-align: middle;">20</td></tr> </table>	Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0	Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0		Totale				20		
Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0																		
Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0																		
	Totale				20																				
5	<p>Degrado</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Nullo</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;"></td></tr> <tr><td>Medio</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td></tr> <tr><td>Elevato</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td></tr> </table>	Nullo		Medio	1	Elevato	1																		
Nullo																									
Medio	1																								
Elevato	1																								
6	<p>Grado di utilizzo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Pienamente utilizzato</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;"></td></tr> <tr><td>Parzialmente utilizzato</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td></tr> <tr><td>In stato di abbandono</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td></tr> </table>	Pienamente utilizzato		Parzialmente utilizzato	1	In stato di abbandono	1																		
Pienamente utilizzato																									
Parzialmente utilizzato	1																								
In stato di abbandono	1																								
7	<p>Spazi di pertinenza</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Alta qualità</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">1</td></tr> <tr><td>Media qualità</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td></tr> <tr><td>Bassa qualità</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td></tr> </table>	Alta qualità	1	Media qualità	1	Bassa qualità	1																		
Alta qualità	1																								
Media qualità	1																								
Bassa qualità	1																								
8	<p>Vincoli legislativi</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;">L. 1089/39</td><td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td><td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. 1497/39</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. P. 22/91</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input type="checkbox"/></td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>															
L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																							
L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							
L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>																							
9	<p>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Restauro</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">R2</td><td>Fontane</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">F</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																						
10	<p>Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)</p>																								
P R O G E T T O																									
11	<p>Categoria di intervento prevista</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Restauro</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;">R4</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																						
12	<p>Vincoli particolari</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 33%;">Tipo di vincolo</td><td style="width: 33%; text-align: center; vertical-align: middle;">Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.</td><td style="width: 33%;"></td></tr> <tr><td>Oggetto di vincolo</td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td><td style="text-align: center; vertical-align: middle;"></td></tr> </table>	Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.		Oggetto di vincolo																				
Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.																								
Oggetto di vincolo																									
13	<p>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 40%;">Mantenimento pavimentazione attuale</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">M1</td><td>Ripristino pavimentazione originaria</td><td style="width: 10%; text-align: center; vertical-align: middle;">M2</td></tr> </table>	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																				
Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																						

Numero progressivo	13	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	49
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totalle
	20
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Edificio storicamente adibito a mulino ad acqua
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Mantenere i cantonali e/o le cornici, Mantenere la veranda e/o ballatoi. E' ammessa la costruzione di un balcone sopra l'esistente fino a 1m dagli spigoli.
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>

Numero progressivo	14	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	48
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.15
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																						
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</td><td>Malga</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</td><td>Abitazione con tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</td><td>Tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</td><td>Tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</td></tr> </table>	A	Malga	F	B	Abitazione con tabià e stalla	G	C	Abitazione con tabià	H	D	Tabià e stalla	I	E	Tabià	L						
A	Malga	F																				
B	Abitazione con tabià e stalla	G																				
C	Abitazione con tabià	H																				
D	Tabià e stalla	I																				
E	Tabià	L																				
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																	
8																						
6																						
4																						
0																						
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																	
8																						
6																						
4																						
0																						
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td><td>Complementari</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td><td>Decorativi</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td><td></td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16</td><td></td><td></td></tr> </table>	2	1	0	Complementari	2	1	0	2	1	0	Decorativi	2	1	0	Totale				16		
2	1	0	Complementari	2	1	0																
2	1	0	Decorativi	2	1	0																
Totale				16																		
5	Degrado Nullo Medio Elevato																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>																					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R3</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R2</td><td>Fontane</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F															
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																				
R2	Fontane	F																				
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Tabià con cambio di destinazione d'uso in abitazione negli anni '70																					
P R O G E T T O																						
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R3</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4															
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																				
R2	Sostituzione edilizia	R4																				
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo																					
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>																					

Numero progressivo	15	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	40/1/2 42 445
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.16**

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	16	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	39
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Dicembre 2007
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo	Edif.17
--------------------	---------

A N A L I S I E D I F I C I O																									
1	<p>Tipologia funzionale</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Edificio prevalentemente residenziale</td><td>A</td><td>Malga</td><td>F</td></tr> <tr><td>Edificio produttivo</td><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td>G</td></tr> <tr><td>Edificio speciale</td><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td><td>H</td></tr> <tr><td>Stalla</td><td>D</td><td>Tabià e stalla</td><td>I</td></tr> <tr><td>Baita</td><td>E</td><td>Tabià</td><td>L</td></tr> </table>	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H	Stalla	D	Tabià e stalla	I	Baita	E	Tabià	L				
Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F																						
Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G																						
Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H																						
Stalla	D	Tabià e stalla	I																						
Baita	E	Tabià	L																						
2	<p>Epoca di costruzione</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Anteriore al 1860</td><td>8</td></tr> <tr><td>Tra il 1860 e il 1939</td><td>6</td></tr> <tr><td>Tra il 1939 e il 1972</td><td>4</td></tr> <tr><td>Dopo il 1972</td><td>0</td></tr> </table>	Anteriore al 1860	8	Tra il 1860 e il 1939	6	Tra il 1939 e il 1972	4	Dopo il 1972	0																
Anteriore al 1860	8																								
Tra il 1860 e il 1939	6																								
Tra il 1939 e il 1972	4																								
Dopo il 1972	0																								
3	<p>Tipologia architettonica storica</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Alta definizione</td><td>8</td></tr> <tr><td>Media definizione</td><td>6</td></tr> <tr><td>Bassa definizione</td><td>4</td></tr> <tr><td>Nessuna definizione</td><td>0</td></tr> </table>	Alta definizione	8	Media definizione	6	Bassa definizione	4	Nessuna definizione	0																
Alta definizione	8																								
Media definizione	6																								
Bassa definizione	4																								
Nessuna definizione	0																								
4	<p>Permanenza caratteri formali tradizionali</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Volumetrici originali</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>Complementari</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Costruttivi</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>Decorativi</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totalle</td><td></td><td></td><td>23</td></tr> </table>	Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0	Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0					Totalle			23
Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0																		
Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0																		
				Totalle			23																		
5	<p>Degrado</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Nullo</td><td></td></tr> <tr><td>Medio</td><td></td></tr> <tr><td>Elevato</td><td></td></tr> </table>	Nullo		Medio		Elevato																			
Nullo																									
Medio																									
Elevato																									
6	<p>Grado di utilizzo</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Pienamente utilizzato</td><td></td></tr> <tr><td>Parzialmente utilizzato</td><td></td></tr> <tr><td>In stato di abbandono</td><td></td></tr> </table>	Pienamente utilizzato		Parzialmente utilizzato		In stato di abbandono																			
Pienamente utilizzato																									
Parzialmente utilizzato																									
In stato di abbandono																									
7	<p>Spazi di pertinenza</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Alta qualità</td><td></td></tr> <tr><td>Media qualità</td><td></td></tr> <tr><td>Bassa qualità</td><td></td></tr> </table>	Alta qualità		Media qualità		Bassa qualità																			
Alta qualità																									
Media qualità																									
Bassa qualità																									
8	<p>Vincoli legislativi</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>L. 1089/39</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. 1497/39</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. P. 22/91</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>																		
L. 1089/39	<input type="checkbox"/>																								
L. 1497/39	<input type="checkbox"/>																								
L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>																								
9	<p>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Restauro</td><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td>R2</td><td>Fontane</td><td>F</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																						
10	<p>Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)</p> <p>L'edificio denuncia interventi di straordinaria manutenzione (copertura) relativamente recenti</p>																								
P R O G E T T O																									
11	<p>Categoria di intervento prevista</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Restauro</td><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td>R4</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																						
12	<p>Vincoli particolari</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Tipo di vincolo</td><td>Mantenere i cantonali e/o le cornici</td></tr> <tr><td>Oggetto di vincolo</td><td></td></tr> </table>	Tipo di vincolo	Mantenere i cantonali e/o le cornici	Oggetto di vincolo																					
Tipo di vincolo	Mantenere i cantonali e/o le cornici																								
Oggetto di vincolo																									
13	<p>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Mantenimento pavimentazione attuale</td><td>M1</td><td>Ripristino pavimentazione originaria</td><td>M2</td></tr> </table>	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																				
Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																						

Numero progressivo	17	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	39
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.18
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>Malga</td><td>F</td></tr> <tr><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td>G</td></tr> <tr><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td><td>H</td></tr> <tr><td>D</td><td>Tabià e stalla</td><td>I</td></tr> <tr><td>E</td><td>Tabià</td><td>L</td></tr> </table>	A	Malga	F	B	Abitazione con tabià e stalla	G	C	Abitazione con tabià	H	D	Tabià e stalla	I	E	Tabià	L
A	Malga	F														
B	Abitazione con tabià e stalla	G														
C	Abitazione con tabià	H														
D	Tabià e stalla	I														
E	Tabià	L														
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
	Complementari Decorativi Totale															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0	20								
2	1	0														
2	1	0														
20																
5	Degrado Nullo Medio Elevato															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Fontane</td><td>F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Fontane	F														
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Edificio riadibito ad abitazione in epoca recente															
P R O G E T T O																
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td>R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Sostituzione edilizia	R4														
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo															
	Sostituire i serramenti con materiale e colori coerenti con le N.T.A.															
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale Ripristino pavimentazione originaria															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>M1</td><td>M2</td></tr> </table>	M1	M2													
M1	M2															

Numero progressivo	18	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	314
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo

ANALISI EDIFICIO							
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F			
		Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G			
		Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H			
		Stalla	D Tabià e stalla	I			
		Baita	E Tabià	L			
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		8			
		Tra il 1860 e il 1939		6			
		Tra il 1939 e il 1972		4			
		Dopo il 1972		0			
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione		8			
		Media definizione		6			
		Bassa definizione		4			
		Nessuna definizione		0			
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2 1 0	Complementari	2 1 0		
		Costruttivi	2 1 0	Decorativi	2 1 0		
				Totalle	22		
5	Degrado	Nullo					
		Medio					
		Elevato					
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato					
		Parzialmente utilizzato					
		In stato di abbandono					
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità					
		Media qualità					
		Bassa qualità					
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3		
		Risanamento conservativo	R2	Fontane	F		
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)	Edificio riadibito ad abitazione in epoca recente. In prospetto principale porta un affresco ben conservato					
PROGETTO							
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis					
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3			
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4			
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo					
		Oggetto di vincolo					
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2		

Numero progressivo	19	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	44
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**


Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.20
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																									
1	<p>Tipologia funzionale</p> <table> <tr><td>Edificio prevalentemente residenziale</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</td><td>Malga</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td></tr> <tr><td>Edificio produttivo</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G</td></tr> <tr><td>Edificio speciale</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</td><td>Abitazione con tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</td></tr> <tr><td>Stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</td><td>Tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</td></tr> <tr><td>Baita</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</td><td>Tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</td></tr> </table>	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H	Stalla	D	Tabià e stalla	I	Baita	E	Tabià	L				
Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F																						
Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G																						
Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H																						
Stalla	D	Tabià e stalla	I																						
Baita	E	Tabià	L																						
2	<p>Epoca di costruzione</p> <table> <tr><td>Anteriore al 1860</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td>Tra il 1860 e il 1939</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td>Tra il 1939 e il 1972</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td>Dopo il 1972</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	Anteriore al 1860	8	Tra il 1860 e il 1939	6	Tra il 1939 e il 1972	4	Dopo il 1972	0																
Anteriore al 1860	8																								
Tra il 1860 e il 1939	6																								
Tra il 1939 e il 1972	4																								
Dopo il 1972	0																								
3	<p>Tipologia architettonica storica</p> <table> <tr><td>Alta definizione</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td>Media definizione</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td>Bassa definizione</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td>Nessuna definizione</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	Alta definizione	8	Media definizione	6	Bassa definizione	4	Nessuna definizione	0																
Alta definizione	8																								
Media definizione	6																								
Bassa definizione	4																								
Nessuna definizione	0																								
4	<p>Permanenza caratteri formali tradizionali</p> <table> <tr><td>Volumetrici originali</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">0</td><td>Complementari</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">0</td></tr> <tr><td>Costruttivi</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">0</td><td>Decorativi</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totalle</td><td></td><td></td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">20</td></tr> </table>	Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0	Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0					Totalle			20
Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0																		
Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0																		
				Totalle			20																		
5	<p>Degrado</p> <table> <tr><td>Nullo</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>Medio</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>Elevato</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>	Nullo		Medio		Elevato																			
Nullo																									
Medio																									
Elevato																									
6	<p>Grado di utilizzo</p> <table> <tr><td>Pienamente utilizzato</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>Parzialmente utilizzato</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>In stato di abbandono</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>	Pienamente utilizzato		Parzialmente utilizzato		In stato di abbandono																			
Pienamente utilizzato																									
Parzialmente utilizzato																									
In stato di abbandono																									
7	<p>Spazi di pertinenza</p> <table> <tr><td>Alta qualità</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>Media qualità</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td>Bassa qualità</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>	Alta qualità		Media qualità		Bassa qualità																			
Alta qualità																									
Media qualità																									
Bassa qualità																									
8	<p>Vincoli legislativi</p> <table> <tr><td>L. 1089/39</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. 1497/39</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. P. 22/91</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>																		
L. 1089/39	<input type="checkbox"/>																								
L. 1497/39	<input type="checkbox"/>																								
L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>																								
9	<p>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</p> <table> <tr><td>Restauro</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">R2</td><td>Fontane</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">F</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																						
10	<p>Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)</p> <p>Edificio riutilizzato in gran parte ad abitazione in epoca recente</p>																								
P R O G E T T O																									
11	<p>Categoria di intervento prevista</p> <table> <tr><td>Restauro</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">R4</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																						
12	<p>Vincoli particolari</p> <table> <tr><td>Tipo di vincolo</td><td>Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.</td></tr> <tr><td>Oggetto di vincolo</td><td></td></tr> </table>	Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.	Oggetto di vincolo																					
Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.																								
Oggetto di vincolo																									
13	<p>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</p> <table> <tr><td>Mantenimento pavimentazione attuale</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">M1</td><td>Ripristino pavimentazione originaria</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">M2</td></tr> </table>	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																				
Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																						

Numero progressivo	20	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	36 37/1/2
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.21
--------------------	---------

A N A L I S I E D I F I C I O																
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>Malga</td></tr> <tr><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td></tr> <tr><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td></tr> <tr><td>D</td><td>Tabià e stalla</td></tr> <tr><td>E</td><td>Tabià</td></tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>F</td></tr> <tr><td>G</td></tr> <tr><td>H</td></tr> <tr><td>I</td></tr> <tr><td>L</td></tr> </table>	A	Malga	B	Abitazione con tabià e stalla	C	Abitazione con tabià	D	Tabià e stalla	E	Tabià	F	G	H	I	L
A	Malga															
B	Abitazione con tabià e stalla															
C	Abitazione con tabià															
D	Tabià e stalla															
E	Tabià															
F																
G																
H																
I																
L																
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> Complementari Decorativi Totalle	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado Nullo Medio Elevato															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1												
1																
1																
1																
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1												
1																
1																
1																
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1												
1																
1																
1																
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Fontane</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R2	Fontane											
R1	Ristrutturazione edilizia															
R2	Fontane															
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Tabià riadibito ad abitazione in epoca recente															
P R O G E T T O																
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R2	Sostituzione edilizia											
R1	Ristrutturazione edilizia															
R2	Sostituzione edilizia															
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo E' ammessa la realizzazione di una veranda sul balcone a Est. Oggetto di vincolo															
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>															

Numero progressivo	21	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	313
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.22
--------------------	---------

A N A L I S I E D I F I C I O																									
1	<p>Tipologia funzionale</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Edificio prevalentemente residenziale</td><td>A</td><td>Malga</td><td>F</td></tr> <tr><td>Edificio produttivo</td><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td>G</td></tr> <tr><td>Edificio speciale</td><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td><td>H</td></tr> <tr><td>Stalla</td><td>D</td><td>Tabià e stalla</td><td>I</td></tr> <tr><td>Baita</td><td>E</td><td>Tabià</td><td>L</td></tr> </table>	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H	Stalla	D	Tabià e stalla	I	Baita	E	Tabià	L				
Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F																						
Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G																						
Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H																						
Stalla	D	Tabià e stalla	I																						
Baita	E	Tabià	L																						
2	<p>Epoca di costruzione</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Anteriore al 1860</td><td>8</td></tr> <tr><td>Tra il 1860 e il 1939</td><td>6</td></tr> <tr><td>Tra il 1939 e il 1972</td><td>4</td></tr> <tr><td>Dopo il 1972</td><td>0</td></tr> </table>	Anteriore al 1860	8	Tra il 1860 e il 1939	6	Tra il 1939 e il 1972	4	Dopo il 1972	0																
Anteriore al 1860	8																								
Tra il 1860 e il 1939	6																								
Tra il 1939 e il 1972	4																								
Dopo il 1972	0																								
3	<p>Tipologia architettonica storica</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Alta definizione</td><td>8</td></tr> <tr><td>Media definizione</td><td>6</td></tr> <tr><td>Bassa definizione</td><td>4</td></tr> <tr><td>Nessuna definizione</td><td>0</td></tr> </table>	Alta definizione	8	Media definizione	6	Bassa definizione	4	Nessuna definizione	0																
Alta definizione	8																								
Media definizione	6																								
Bassa definizione	4																								
Nessuna definizione	0																								
4	<p>Permanenza caratteri formali tradizionali</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Volumetrici originali</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>Complementari</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>Costruttivi</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>Decorativi</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totalle</td><td></td><td></td><td>18</td></tr> </table>	Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0	Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0					Totalle			18
Volumetrici originali	2	1	0	Complementari	2	1	0																		
Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	1	0																		
				Totalle			18																		
5	<p>Degrado</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Nullo</td><td></td></tr> <tr><td>Medio</td><td></td></tr> <tr><td>Elevato</td><td></td></tr> </table>	Nullo		Medio		Elevato																			
Nullo																									
Medio																									
Elevato																									
6	<p>Grado di utilizzo</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Pienamente utilizzato</td><td></td></tr> <tr><td>Parzialmente utilizzato</td><td></td></tr> <tr><td>In stato di abbandono</td><td></td></tr> </table>	Pienamente utilizzato		Parzialmente utilizzato		In stato di abbandono																			
Pienamente utilizzato																									
Parzialmente utilizzato																									
In stato di abbandono																									
7	<p>Spazi di pertinenza</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Alta qualità</td><td></td></tr> <tr><td>Media qualità</td><td></td></tr> <tr><td>Bassa qualità</td><td></td></tr> </table>	Alta qualità		Media qualità		Bassa qualità																			
Alta qualità																									
Media qualità																									
Bassa qualità																									
8	<p>Vincoli legislativi</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>L. 1089/39</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. 1497/39</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>L. P. 22/91</td><td><input type="checkbox"/></td></tr> </table>	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>																		
L. 1089/39	<input type="checkbox"/>																								
L. 1497/39	<input type="checkbox"/>																								
L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>																								
9	<p>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Restauro</td><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td>R2</td><td>Fontane</td><td>F</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Fontane	F																						
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)																								
P R O G E T T O																									
11	<p>Categoria di intervento prevista</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Restauro</td><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td>R4</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4																						
12	<p>Vincoli particolari</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Tipo di vincolo</td><td>Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.</td></tr> <tr><td>Oggetto di vincolo</td><td></td></tr> </table>	Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.	Oggetto di vincolo																					
Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.																								
Oggetto di vincolo																									
13	<p>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Mantenimento pavimentazione attuale</td><td><input type="checkbox"/> M1</td><td>Ripristino pavimentazione originaria</td><td><input type="checkbox"/> M2</td></tr> </table>	Mantenimento pavimentazione attuale	<input type="checkbox"/> M1	Ripristino pavimentazione originaria	<input type="checkbox"/> M2																				
Mantenimento pavimentazione attuale	<input type="checkbox"/> M1	Ripristino pavimentazione originaria	<input type="checkbox"/> M2																						

Numero progressivo	22	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	33
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totalle
	14
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Tabià riadibito ad abitazione in epoca recente
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera. Oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>

Numero progressivo	23	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	35
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo


Edif.24

A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totalle
	19
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Mantenere i cantonali e/o le cornici Oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>

Numero progressivo	24	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	35
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.25**

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	25	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	32
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località	Mazzin		

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo Edif.26

ANALISI EDIFICIO									
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita					A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià	F G H I L
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972							8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica						Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione		8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi					2 1 0 2 1 0	Complementari Decorativi	2 1 0 2 1 0
							Totalle		16
5	Degrado	Nullo Medio Elevato							
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono							
7	Spazi di pertinenza						Alta qualità Media qualità Bassa qualità		
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39 <input type="checkbox"/>					L. 1497/39 <input type="checkbox"/>	L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>	
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo					R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)	Parte di un edificio a schiera ristrutturato completamente negli anni '90							
PROGETTO									
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis					R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia	R3 R4
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo Non è ammesso ampliamento volumetrico Oggetto di vincolo							
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale Ripristino pavimentazione originaria					M1	M2	

Numero progressivo	26	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	45
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.27**

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	27	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	46/1
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo Edif.28

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	28	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	46/2
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.29**

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	29	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	46/3
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151

**CARTOGRAFIA**

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totalle
	24
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi
	L. 1089/39 <input checked="" type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente
	Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Edificio che denuncia modifiche strutturali interne avvenute negli anni '60. Vincolo diretto.
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista
	L.P. 22/91 art. 77bis
	Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari
	Tipo di vincolo Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera. Mantenere i cantonali e/o le cornici Mantenere la veranda e/o ballatoi
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza
	Mantenimento pavimentazione attuale M1 Ripristino pavimentazione originaria M2

Numero progressivo	30	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	53/1
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.31**

Numero progressivo	31	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	47
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA


Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O																
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>Malga</td><td>F</td></tr> <tr><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td>G</td></tr> <tr><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td><td>H</td></tr> <tr><td>D</td><td>Tabià e stalla</td><td>I</td></tr> <tr><td>E</td><td>Tabià</td><td>L</td></tr> </table>	A	Malga	F	B	Abitazione con tabià e stalla	G	C	Abitazione con tabià	H	D	Tabià e stalla	I	E	Tabià	L
A	Malga	F														
B	Abitazione con tabià e stalla	G														
C	Abitazione con tabià	H														
D	Tabià e stalla	I														
E	Tabià	L														
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
	Complementari Decorativi															
	Totalle															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
	18															
5	Degrado Nullo Medio Elevato															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input checked="" type="checkbox"/>															
	L. 1497/39 <input type="checkbox"/>															
	L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Fontane</td><td>F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Fontane	F														
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Edificio che ha mantenuto l'originaria fattura solo nella facciata del tabià ad ovest. Vincolo diretto.															
P R O G E T T O																
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td>R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Sostituzione edilizia	R4														
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo															
	Restaurare l'affresco in caso di intervento															
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>M1</td><td>Ripristino pavimentazione originaria</td><td>M2</td></tr> </table>	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2												
M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2														

Numero progressivo	32	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	21
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo


Edif.33

A N A L I S I E D I F I C I O																
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>Malga</td><td>F</td></tr> <tr><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td>G</td></tr> <tr><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td><td>H</td></tr> <tr><td>D</td><td>Tabià e stalla</td><td>I</td></tr> <tr><td>E</td><td>Tabià</td><td>L</td></tr> </table>	A	Malga	F	B	Abitazione con tabià e stalla	G	C	Abitazione con tabià	H	D	Tabià e stalla	I	E	Tabià	L
A	Malga	F														
B	Abitazione con tabià e stalla	G														
C	Abitazione con tabià	H														
D	Tabià e stalla	I														
E	Tabià	L														
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
	Complementari Decorativi															
	Totale															
	24															
5	Degrado Nullo Medio Elevato															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input checked="" type="checkbox"/>															
	L. 1497/39 <input type="checkbox"/>															
	L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Fontane</td><td>F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Fontane	F														
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Presenza di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in epoca recente. Vincolo diretto.															
P R O G E T T O																
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td>R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Sostituzione edilizia	R4														
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera. Restaurare l'affresco in caso di intervento. Mantenere i cantonali e/o le cornici Mantenere la veranda e/o ballatoi															
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>															

Numero progressivo	33	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	21
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista




FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo


Edif.34

A N A L I S I E D I F I C I O																
1	<p>Tipologia funzionale</p> <table> <tr><td>Edificio prevalentemente residenziale</td><td>A Malga</td></tr> <tr><td>Edificio produttivo</td><td>B Abitazione con tabià e stalla</td></tr> <tr><td>Edificio speciale</td><td>C Abitazione con tabià</td></tr> <tr><td>Stalla</td><td>D Tabià e stalla</td></tr> <tr><td>Baita</td><td>E Tabià</td></tr> </table> <table> <tr><td>F</td></tr> <tr><td>G</td></tr> <tr><td>H</td></tr> <tr><td>I</td></tr> <tr><td>L</td></tr> </table>	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	Edificio speciale	C Abitazione con tabià	Stalla	D Tabià e stalla	Baita	E Tabià	F	G	H	I	L
Edificio prevalentemente residenziale	A Malga															
Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla															
Edificio speciale	C Abitazione con tabià															
Stalla	D Tabià e stalla															
Baita	E Tabià															
F																
G																
H																
I																
L																
2	<p>Epoca di costruzione</p> <table> <tr><td>Anteriore al 1860</td><td>8</td></tr> <tr><td>Tra il 1860 e il 1939</td><td>6</td></tr> <tr><td>Tra il 1939 e il 1972</td><td>4</td></tr> <tr><td>Dopo il 1972</td><td>0</td></tr> </table>	Anteriore al 1860	8	Tra il 1860 e il 1939	6	Tra il 1939 e il 1972	4	Dopo il 1972	0							
Anteriore al 1860	8															
Tra il 1860 e il 1939	6															
Tra il 1939 e il 1972	4															
Dopo il 1972	0															
3	<p>Tipologia architettonica storica</p> <table> <tr><td>Alta definizione</td><td>8</td></tr> <tr><td>Media definizione</td><td>6</td></tr> <tr><td>Bassa definizione</td><td>4</td></tr> <tr><td>Nessuna definizione</td><td>0</td></tr> </table>	Alta definizione	8	Media definizione	6	Bassa definizione	4	Nessuna definizione	0							
Alta definizione	8															
Media definizione	6															
Bassa definizione	4															
Nessuna definizione	0															
4	<p>Permanenza caratteri formali tradizionali</p> <table> <tr><td>Volumetrici originali</td><td>2 1 0</td></tr> <tr><td>Costruttivi</td><td>2 1 0</td></tr> </table> <table> <tr><td>Complementari</td><td>2 1 0</td></tr> <tr><td>Decorativi</td><td>2 1 0</td></tr> </table> <p style="text-align: right;">Totale 15</p>	Volumetrici originali	2 1 0	Costruttivi	2 1 0	Complementari	2 1 0	Decorativi	2 1 0							
Volumetrici originali	2 1 0															
Costruttivi	2 1 0															
Complementari	2 1 0															
Decorativi	2 1 0															
5	<p>Degrado</p> <table> <tr><td>Nullo</td><td></td></tr> <tr><td>Medio</td><td></td></tr> <tr><td>Elevato</td><td></td></tr> </table>	Nullo		Medio		Elevato										
Nullo																
Medio																
Elevato																
6	<p>Grado di utilizzo</p> <table> <tr><td>Pienamente utilizzato</td><td></td></tr> <tr><td>Parzialmente utilizzato</td><td></td></tr> <tr><td>In stato di abbandono</td><td></td></tr> </table>	Pienamente utilizzato		Parzialmente utilizzato		In stato di abbandono										
Pienamente utilizzato																
Parzialmente utilizzato																
In stato di abbandono																
7	<p>Spazi di pertinenza</p> <table> <tr><td>Alta qualità</td><td></td></tr> <tr><td>Media qualità</td><td></td></tr> <tr><td>Bassa qualità</td><td></td></tr> </table>	Alta qualità		Media qualità		Bassa qualità										
Alta qualità																
Media qualità																
Bassa qualità																
8	<p>Vincoli legislativi</p> <p>L. 1089/39 <input type="checkbox"/></p> <p>L. 1497/39 <input type="checkbox"/></p> <p>L. P. 22/91 <input type="checkbox"/></p>															
9	<p>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</p> <table> <tr><td>Restauro</td><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td>R2</td><td>Fontane</td><td>F</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Fontane	F							
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3													
Risanamento conservativo	R2	Fontane	F													
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)															
P R O G E T T O																
11	<p>Categoria di intervento prevista</p> <p>L.P. 22/91 art. 77bis</p> <table> <tr><td>Restauro</td><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>Risanamento conservativo</td><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td>R4</td></tr> </table>	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4							
Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3													
Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4													
12	<p>Vincoli particolari</p> <p>Tipo di vincolo</p> <p>Oggetto di vincolo</p>															
13	<p>Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza</p> <p>Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/></p>															

Numero progressivo	34	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	24
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totalle
	19
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Tabià e stalla riutilizzati ad abitazione in epoca recente
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera. Oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>

Numero progressivo	35	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	25
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo Edif.36

ANALISI EDIFICIO											
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita					A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià	F G H I L		
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972							8 6 4 0		
3	Tipologia architettonica storica						Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione		8 6 4 0		
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi		2 2	1 1	0 0	Complementari Decorativi	2 2	1 1		
							Totalle	15			
5	Degrado	Nullo Medio Elevato									
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono									
7	Spazi di pertinenza						Alta qualità Media qualità Bassa qualità				
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39		L. 1497/39		L. P. 22/91					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo		R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane		R3 F				
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)	Edificio ristrutturato in epoca recente con l'aggiunta della veranda dal volume originario									
PROGETTO											
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis		Restauro Risanamento conservativo		R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia		R3 R4		
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo	Mantenere i cantonali e/o le cornici		Mantenere la veranda e/o ballatoi		Oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale		M1	Ripristino pavimentazione originaria		M2				

Numero progressivo	36	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	25
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



A N A L I S I E D I F I C I O																
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>A</td><td>Malga</td><td>F</td></tr> <tr><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td>G</td></tr> <tr><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td><td>H</td></tr> <tr><td>D</td><td>Tabià e stalla</td><td>I</td></tr> <tr><td>E</td><td>Tabià</td><td>L</td></tr> </table>	A	Malga	F	B	Abitazione con tabià e stalla	G	C	Abitazione con tabià	H	D	Tabià e stalla	I	E	Tabià	L
A	Malga	F														
B	Abitazione con tabià e stalla	G														
C	Abitazione con tabià	H														
D	Tabià e stalla	I														
E	Tabià	L														
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
	Complementari Decorativi															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
	Totalle															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>6</td></tr> </table>	6														
6																
5	Degrado Nullo Medio Elevato															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>															
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/>															
	L. 1497/39 <input type="checkbox"/>															
	L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Fontane</td><td>F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Fontane	F														
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Edificio a destinazione alberghiera, con locale bar pizzeria ristorante a piano terra. E' vietato il cambio di destinazione d'uso.															
P R O G E T T O																
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td>R3</td></tr> <tr><td>R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td>R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4									
R1	Ristrutturazione edilizia	R3														
R2	Sostituzione edilizia	R4														
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo															
	Valgono le norme commi 1 e 5, art. 32 delle N.T.A.															
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale															
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>M1</td><td>Ripristino pavimentazione originaria</td><td>M2</td></tr> </table>	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2												
M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2														


Rizzi Paolo Ingegnere

strada de Pilat 13 Vigo di Fassa

Numero progressivo	37	Foglio mappale	10
Compressorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	27
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



Rizzi Paolo Ingegnere

strada de Pillat 13 Vigo di Fassa

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totalle
	19
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo
	L.P. 22/91 art. 77bis R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo
	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale Ripristino pavimentazione originaria
	M1 M2

Numero progressivo	38	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	30
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.39
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																					
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">A</td><td>Malga</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">C</td><td>Abitazione con tabià</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">D</td><td>Tabià e stalla</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">E</td><td>Tabià</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">F</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">G</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">H</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">I</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">L</td><td></td></tr> </table>	A	Malga	B	Abitazione con tabià e stalla	C	Abitazione con tabià	D	Tabià e stalla	E	Tabià	F		G		H		I		L	
A	Malga																				
B	Abitazione con tabià e stalla																				
C	Abitazione con tabià																				
D	Tabià e stalla																				
E	Tabià																				
F																					
G																					
H																					
I																					
L																					
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">8</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">6</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">4</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																
8																					
6																					
4																					
0																					
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">8</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">6</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">4</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																
8																					
6																					
4																					
0																					
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">2</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">0</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">2</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">0</td></tr> </table> Complementari Decorativi	2	1	0	2	1	0														
2	1	0																			
2	1	0																			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">2</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">0</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">2</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">0</td></tr> </table> Totale	2	1	0	2	1	0														
2	1	0																			
2	1	0																			
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">6</td></tr> </table>	6																			
6																					
5	Degrado Nullo Medio Elevato																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> </table>	1	1	1																	
1																					
1																					
1																					
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> </table>	1	1	1																	
1																					
1																					
1																					
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">1</td></tr> </table>	1	1	1																	
1																					
1																					
1																					
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>																				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">R2</td><td>Fontane</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">R3</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">F</td><td></td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R2	Fontane	R3		F													
R1	Ristrutturazione edilizia																				
R2	Fontane																				
R3																					
F																					
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)																				
P R O G E T T O																					
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo																				
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">R2</td><td>Sostituzione edilizia</td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">R3</td><td></td></tr> <tr><td style="width: 25px; height: 25px; vertical-align: top;">R4</td><td></td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R2	Sostituzione edilizia	R3		R4													
R1	Ristrutturazione edilizia																				
R2	Sostituzione edilizia																				
R3																					
R4																					
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Non è ammesso ampliamento volumetrico Oggetto di vincolo																				
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale <input type="checkbox"/> Ripristino pavimentazione originaria <input type="checkbox"/>																				

Numero progressivo	39	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	8
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.40
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																								
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">A</td><td>Malga</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">F</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">G</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">C</td><td>Abitazione con tabià</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">H</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">D</td><td>Tabià e stalla</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">I</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">E</td><td>Tabià</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">L</td></tr> </table>		A	Malga	F		B	Abitazione con tabià e stalla	G		C	Abitazione con tabià	H		D	Tabià e stalla	I		E	Tabià	L			
	A	Malga	F																					
	B	Abitazione con tabià e stalla	G																					
	C	Abitazione con tabià	H																					
	D	Tabià e stalla	I																					
	E	Tabià	L																					
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">8</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">6</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">4</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">0</td></tr> </table>		8		6		4		0															
	8																							
	6																							
	4																							
	0																							
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">8</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">6</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">4</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">0</td></tr> </table>		8		6		4		0															
	8																							
	6																							
	4																							
	0																							
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">0</td><td>Complementari</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">0</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">0</td><td>Decorativi</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">0</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">Totale</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">14</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> </table>	2	1	0	Complementari		2	1	0	2	1	0	Decorativi	2	1	0	Totale					14		
2	1	0	Complementari		2	1	0																	
2	1	0	Decorativi	2	1	0																		
Totale					14																			
5	Degrado Nullo Medio Elevato																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> </table>																							
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> </table>																							
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;"></td></tr> </table>																							
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>																							
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">R3</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">R2</td><td>Fontane</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F																	
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
R2	Fontane	F																						
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Tabià e stalla riadibito ad abitazione negli anni '90																							
P R O G E T T O																								
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo																							
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">R3</td></tr> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc;">R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4																	
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																						
R2	Sostituzione edilizia	R4																						
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo																							
	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera.																							
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale																							
	<input style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: none;" type="checkbox"/> M1 Ripristino pavimentazione originaria <input style="width: 20px; height: 20px; background-color: #ccc; border: none;" type="checkbox"/> M2																							

Numero progressivo	40	Foglio mappale	10
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	13
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



Numero progressivo	40
---------------------------	-----------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo	40
---------------------------	-----------

FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.41**

Numero progressivo	41	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	13
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo	Edif.42
---------------------------	----------------

A N A L I S I E D I F I C I O																						
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">A</td><td>Malga</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">G</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">C</td><td>Abitazione con tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">H</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">D</td><td>Tabià e stalla</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">I</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">E</td><td>Tabià</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">L</td></tr> </table>	A	Malga	F	B	Abitazione con tabià e stalla	G	C	Abitazione con tabià	H	D	Tabià e stalla	I	E	Tabià	L						
A	Malga	F																				
B	Abitazione con tabià e stalla	G																				
C	Abitazione con tabià	H																				
D	Tabià e stalla	I																				
E	Tabià	L																				
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																	
8																						
6																						
4																						
0																						
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> </table>	8	6	4	0																	
8																						
6																						
4																						
0																						
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td><td>Complementari</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td><td>Decorativi</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: right;">Totale</td><td></td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">9</td><td></td><td></td></tr> </table>	2	1	0	Complementari	2	1	0	2	1	0	Decorativi	2	1	0	Totale				9		
2	1	0	Complementari	2	1	0																
2	1	0	Decorativi	2	1	0																
Totale				9																		
5	Degrado Nullo Medio Elevato																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;"></td></tr> </table>																					
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>																					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R3</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R2</td><td>Fontane</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">F</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Fontane	F															
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																				
R2	Fontane	F																				
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Tabià con stalla riadibito ad abitazione negli anni '90																					
P R O G E T T O																						
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R1</td><td>Ristrutturazione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R3</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R2</td><td>Sostituzione edilizia</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">R4</td></tr> </table>	R1	Ristrutturazione edilizia	R3	R2	Sostituzione edilizia	R4															
R1	Ristrutturazione edilizia	R3																				
R2	Sostituzione edilizia	R4																				
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo																					
	Non è ammesso ampliamento volumetrico																					
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale																					
	<table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M1</td><td>Ripristino pavimentazione originaria</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">M2</td></tr> </table>	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																		
M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2																				

Numero progressivo	42	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	19
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O																
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>A</td><td>Malga</td></tr> <tr><td>B</td><td>Abitazione con tabià e stalla</td></tr> <tr><td>C</td><td>Abitazione con tabià</td></tr> <tr><td>D</td><td>Tabià e stalla</td></tr> <tr><td>E</td><td>Tabià</td></tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>F</td></tr> <tr><td>G</td></tr> <tr><td>H</td></tr> <tr><td>I</td></tr> <tr><td>L</td></tr> </table>	A	Malga	B	Abitazione con tabià e stalla	C	Abitazione con tabià	D	Tabià e stalla	E	Tabià	F	G	H	I	L
A	Malga															
B	Abitazione con tabià e stalla															
C	Abitazione con tabià															
D	Tabià e stalla															
E	Tabià															
F																
G																
H																
I																
L																
2	Epoca di costruzione Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
3	Tipologia architettonica storica Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>8</td></tr> <tr><td>6</td></tr> <tr><td>4</td></tr> <tr><td>0</td></tr> </table>	8	6	4	0											
8																
6																
4																
0																
4	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table> Complementari Decorativi Totale	2	1	0	2	1	0									
2	1	0														
2	1	0														
5	Degrado Nullo Medio Elevato															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1												
1																
1																
1																
6	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1												
1																
1																
1																
7	Spazi di pertinenza Alta qualità Media qualità Bassa qualità															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> </table>	1	1	1												
1																
1																
1																
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>															
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>R1</td></tr> <tr><td>R2</td></tr> </table> Ristrutturazione edilizia Fontane	R1	R2													
R1																
R2																
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)															
P R O G E T T O																
11	Categoria di intervento prevista L.P. 22/91 art. 77bis Restauro Risanamento conservativo															
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>R1</td></tr> <tr><td>R2</td></tr> </table> Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia	R1	R2													
R1																
R2																
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo Restaurare l'affresco in caso di intervento. Non è ammesso ampliamento volumetrico.															
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale Ripristino pavimentazione originaria															

Numero progressivo	43	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	18/1
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




A N A L I S I E D I F I C I O	
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita
	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià
	F G H I L
2	Epoca di costruzione
	Anteriore al 1860 Tra il 1860 e il 1939 Tra il 1939 e il 1972 Dopo il 1972
	8 6 4 0
3	Tipologia architettonica storica
	Alta definizione Media definizione Bassa definizione Nessuna definizione
	8 6 4 0
4	Permanenza caratteri formali tradizionali
	Volumetrici originali Costruttivi
	2 1 0 Complementari 2 1 0 Decorativi
	2 1 0 2 1 0
	Totalle
	18
5	Degrado
	Nullo Medio Elevato
6	Grado di utilizzo
	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza
	Alta qualità Media qualità Bassa qualità
8	Vincoli legislativi L. 1089/39 <input type="checkbox"/> L. 1497/39 <input type="checkbox"/> L. P. 22/91 <input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo
	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
	R3 F
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)
P R O G E T T O	
11	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo
	L.P. 22/91 art. 77bis R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia
	R3 R4
12	Vincoli particolari Tipo di vincolo Oggetto di vincolo
	Mantenere i cantonali e/o le cornici Mantenere la veranda e/o ballatoi
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza Mantenimento pavimentazione attuale Ripristino pavimentazione originaria
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Numero progressivo	44	Foglio mappale	10
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	315
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Mazzin

COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo Edif.45

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	45	Foglio mappale	7
Compensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	83
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Campestrin


COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.46**

ANALISI EDIFICIO							
1	Tipologia funzionale	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga	F		
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla	G			
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià	H			
	Stalla	D	Tabià e stalla	I			
	Baita	E	Tabià	L			
2	Epoca di costruzione	Anteriore al 1860		8			
	Tra il 1860 e il 1939			6			
	Tra il 1939 e il 1972			4			
	Dopo il 1972			0			
3	Tipologia architettonica storica	Alta definizione		8			
	Media definizione			6			
	Bassa definizione			4			
	Nessuna definizione			0			
4	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali	2	1	0		
	Costruttivi	2	1	0	Decorativi	2	
						1	
					Totalle	21	
5	Degrado	Nullo					
	Medio						
	Elevato						
6	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato					
	Parzialmente utilizzato						
	In stato di abbandono						
7	Spazi di pertinenza	Alta qualità					
	Media qualità						
	Bassa qualità						
8	Vincoli legislativi	L. 1089/39	<input type="checkbox"/>	L. 1497/39	<input type="checkbox"/>	L. P. 22/91	<input type="checkbox"/>
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3		
	Risanamento conservativo	R2		Fontane	F		
10	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)						
PROGETTO							
11	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis					
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia	R3			
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia	R4			
12	Vincoli particolari	Tipo di vincolo	Ripristinare il manto in scandole in caso di intervento. È ammesso manto in lamiera. Mantenere la veranda e/o i ballatoi				
13	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	Mantenimento pavimentazione attuale	M1	Ripristino pavimentazione originaria	M2		

Numero progressivo	46	Foglio mappale	7
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	85 86
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Campestrin


COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA




Numero progressivo **Edif.47**

ANALISI EDIFICIO

Numero progressivo	47	Foglio mappale	7
Comprensorio	C11 Ladino di Fassa	Nr. particella edificiale	87
Comune Amministr.	Mazzin	Data rilievo	Luglio 2006
Comune Catastale	Mazzin	Rilevatore	Amplatz & C.
Indirizzo località			Campestrin


COROGRAFIA

Fonte: raster PAT, file km104151



CARTOGRAFIA

Scala a vista



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

