

Panorama da *Crepá Neigra*

Foto n. 1




Panorama da *Crepà Neigra*

Foto n. 2



Panorama da *Crepà Neigra*

Foto n. 3



Panorama da *Carpa Neigra*

Foto n. 4



Panorama da *Crepà Neigra*

Foto n. 5



Panorama da Fraine

Foto n. 1



Panorama da Fraine

Foto n. 2



Panorama da I Trec

Foto n. 1



Panorama da I Trec

Foto n. 2



Val de Gropa

Numero progressivo

S 01

P. ed.

215

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buone condizioni, con copertura in onduline.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo

Grep.01

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 02

P. ed.

213

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in discrete condizioni, copertura in scandaloni.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni

Numero progressivo	Grep.02
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Grepà**Numero progressivo****S 03****P. ed.****214**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2 Ristrutturazione edilizia Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buone condizioni, copertura in onduline.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Ripristinare manto in scandole o scandaloni

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 04

P. ed.

212

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto con evidenti segnali di cedimento della struttura in blockbau. Copertura in scandoloni in parte assente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandoloni

Numero progressivo	Grep.04
---------------------------	----------------



Val de Gropa

Numero progressivo

S 05

P. ed.

505-506

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
		F G H I L	506 505 505
2	Tipologia architettonica storica Originale Modificata		505 506
3	Permanenza caratteri formali tradizionali Volumetrici originali Costruttivi	Si Si	505 / 506 505 / 506
4	Degrado Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime		505 506 506
5	Grado di utilizzo Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono		505 506
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
			R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ricostruito di recente. Copertura e rivestimento in tavole di larice. La p. ed. 506 in parte crollata e con manto di fortuna da ripristinare		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane
			R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- / Per la sola p. ed. 506 ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia costruttiva P. ed. 505 Non ammessa sostituzione struttura P. ed. 506 Ammessa parziale sostituzione struttura Mantenere (505) e ripristinare (506) manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo

Grep.05

FOTOGRAFIA

P. ed. 505



FOTOGRAFIA

P. ed. 505



Numero progressivo

Grep.05

FOTOGRAFIA

P. ed. 506



FOTOGRAFIA

P. ed. 506



Val de Gropa

Numero progressivo

S 06

P. ed.

223

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto crollato su se stesso e ridotto a rudere. Presenti i primi due corsi del blockbau.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F Sostituzione edilizia R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non Ammessa -- -- --	

Numero progressivo	Grep.06
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 07

P. ed.

224

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Edificio crollato, è visibile solo la copertura adagiata a terra.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non Ammessa -- -- --	

Numero progressivo

Grep.07

FOTOGRAFIA



Val de Grepà**Numero progressivo****S 08****P. ed.****225**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in blockbau in condizioni discrete. Copertura pressoché assente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 09

P. ed.

226/1

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in blockbau in buone condizioni, copertura in onduline.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni

Numero progressivo	Grep.09
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 10

P. ed.

226/2

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a rudere. Presenti 3-4 corsi del blockbau originale.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non Ammessa -- -- --	

Numero progressivo

Grep.10

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 11

P. ed.

?????

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Edificio parzialmente crollato, rimane integra la parte lignea verticale.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa sostituzione struttura Mantenere manto in scandole o scandaloni

Numero progressivo	Grep.11
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 12

P. ed.

227

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto parzialmente crollato, rimane integra parte del blockbau laterale.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 13

P. ed.

208

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto parzialmente crollato.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 R4 Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo	Grep.13
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo	Grep.13
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 14

P. ed.

207

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a rudere, Basamento del blockbau ancora esistente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non Ammessa -- -- --	

Numero progressivo	Grep.14
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Grepà**Numero progressivo****S 15****P.ed****230**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto con primi segni di cedimento, copertura parzialmente assente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa sostituzione parziale blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo	Grep.15
---------------------------	----------------



Val de Gropa**Numero progressivo****S 16****Su P.f****1247**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto con primi segni di cedimento, copertura parzialmente assente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni

Numero progressivo	Grep.16
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 17

P. ed.

499

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto parzialmente crollato, copertura parzialmente assente.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 18

P. ed.

231

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Sedime visibile con alcuni sassi perimetrali e tronchi deteriorati.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non Ammessa -- -- --	

Numero progressivo	Grep.18
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 19

P. ed.

444

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buono stato composto da due corpi.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F Sostituzione edilizia R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 20

P. ed.

232

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in blokbau discretamente conservato, copertura e muri di sostegno in cattive condizioni.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni

Numero progressivo	Grep.20
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo

Grep.20

FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 21

P. ed.

233

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in blokbau con evidenti segni di cedimento, copertura crollata.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo

Grep.21

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 22

P. ed.

204

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto risistemato di recente. Struttura in Blockbau in parte rivestita con assi di larice. Copertura in scandaloni di larice.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Mantenere manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo	Grep.22
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 23

P. ed.

206

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in ottime condizioni risistemato di recente, copertura e rivestimento esterno in tavole di larice.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Mantenere manto in scandole o scandaloni

Numero progressivo	Grep.23
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 24

P. ed.

206

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto sistemato di recente, copertura in scandaloni di larice.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo	Grep.24
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 25

P. ed.

234

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Struttura in blockbau ben visibile, manto di copertura completamente degradato in entrambe le falde.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 26


P. ed.

216

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a rudere.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 27

P. ed.

217

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A B C D E	Malga Abitazione con tabià e stalla Abitazione con tabià Tabià e stalla Tabià
2	Tipologia architettonica storica		Originale Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a rudere.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



Val de Gropa

Numero progressivo

S 28

P. ed.

235

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F		G	
H		I	
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo	Grep.28
---------------------------	----------------

FOTOGRAFIA



Ciamol**Numero progressivo****S 40****P. ed.****203**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto sistemato di recente, copertura in tegole canadesi.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Ciamol**Numero progressivo****S 41****P. ed.****202**

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto sistemato di recente, copertura in scandaloni di larice.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Ciamol

Numero progressivo

S 42

P.ed

484

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buone condizioni, copertura in scandaloni di larice.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Ammessa parziale sostituzione struttura Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Foran

Numero progressivo

S 43

P. ed.

196

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto con struttura in blockbau in buone condizioni, copertura in scandaloni di larice assente su di una falda.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane Sostituzione edilizia R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa parziale sostituzione blockbau Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Foran

Numero progressivo

S 44


P. ed.

198

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto ridotto a rudere, alcuni elementi lignei ancora presenti.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Foran

Numero progressivo

S 45


P. ed.

199

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto crollato, primi 3-4 corsi di blockbau ancora presenti.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 R4 Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Foran

Numero progressivo

S 46

P. ed.

195

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto risistemato di recente, in ottime condizioni. Copertura in tegole canadesi.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari	Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Ripristinare manto in scandole o scandaloni

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Dùì

Numero progressivo

S 51

P. ed.

248

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto risistemato di recente. Copertura in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 Sostituzione edilizia R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito -- Mantenere la tipologia costruttiva Non ammessa sostituzione struttura Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Dùi

Numero progressivo

S 52

P. ed.

247/1/2

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in stato di abbandono con manto degradato.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F Sostituzione edilizia R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia costruttiva. Ammessa parziale sostituzione struttura. Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Numero progressivo

Dui.52

FOTOGRAFIA



Dui

Numero progressivo

S 53

P. ed.

240

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F
	Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G
	Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H
	Stalla	D Tabià e stalla	I
	Baita	E Tabià	L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in stato di completo abbandono con manto di copertura e struttura del tetto crollati.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo

Dui.53

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Dui

Numero progressivo

S 54

P. ed.

245

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F
	Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G
	Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H
	Stalla	D Tabià e stalla	I
	Baita	E Tabià	L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in stato di completo abbandono con manto di copertura e struttura del tetto crollati, parti verticali quasi.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo

Dui.54

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Dui

Numero progressivo

S 55

P. ed.

244

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in stato di completo abbandono con manto di copertura e struttura del tetto crollati, parti verticali quasi.		R3 F

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro Risanamento conservativo	R1 Ristrutturazione edilizia R2 Sostituzione edilizia	R3 R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Non ammessa -- -- --	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Dui

Numero progressivo

S 56

P. ed. 242 e 243

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A Malga	F
	Edificio produttivo	B Abitazione con tabià e stalla	G
	Edificio speciale	C Abitazione con tabià	H
	Stalla	D Tabià e stalla	I
	Baita	E Tabià	L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in stato di completo abbandono con manto di copertura e struttura del tetto crollati, parti verticali quasi.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo

Dui.56

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Dùì

Numero progressivo

S 57

P. ed.

241

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale Edificio prevalentemente residenziale Edificio produttivo Edificio speciale Stalla Baita	A Malga B Abitazione con tabià e stalla C Abitazione con tabià D Tabià e stalla E Tabià	F G H I L
2	Tipologia architettonica storica	Originale Modificata	
3	Permanenza caratteri formali tradizionali	Volumetrici originali Costruttivi	Si No Si No
4	Degrado	Nullo Medio Elevato Ridotto a rudere Ridotto a sedime	
5	Grado di utilizzo	Pienamente utilizzato Parzialmente utilizzato In stato di abbandono	
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente Restauro Risanamento conservativo	R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in buone condizioni, struttura in blockbau, manto di copertura in fogli di lamiera e onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista Restauro Risanamento conservativo	L.P. 22/91 art. 77bis R1 R2	Ristrutturazione edilizia Fontane R3 Sostituzione edilizia R4
9	Vincoli particolari Aumento volume Ricostruzione Vincoli particolari Struttura Manto copertura	Non consentito Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda Mantenere la tipologia in blockbau Non ammessa sostituzione blockbau Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

