

Panorama dal basso *Val de Dona*

Foto n. 1



Panorama dall'alto *Camerlo*

Foto n. 1



Socresta

Numero progressivo

D 60

P. ed.

260

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 61

P. ed.

267

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a sedime pressoché inesistente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 62

P. ed.

261

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
		F	
		G	
		H	
		I	
		L	
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in blockbau parzialmente crollato. Tetto e un lato inesistenti.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo

Socr.62

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 63

P. ed.

262

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in buono stato ricostruito di recente. Struttura in blockbau e copertura in tavole di legno.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 64

P. ed.

264

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto acciacciato su un lato e molto deteriorato.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 65

P. ed.

266

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto leggermente accasciato su un lato. Manto molto deteriorato.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 66

Su P.f.

1603

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto di particolare bellezza, privo di elementi non originari. Manto molto deteriorato. All'interno stufa in muratura parecchio rovinata.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 67

P. ed.

263

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto riadattato di recente, con elementi tipologici in parte incoerenti. Manto in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Socresta

Numero progressivo

D 68

P. ed.

263Nord

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a sedime.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



Val de Udai

Numero progressivo

D 70

P. ed.

D 258

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere. La struttura lignea è crollata su se stessa.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Val de Udai

Numero progressivo

D 71

P. ed.

307

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere. La struttura lignea è stata riutilizzata per sistemare il sentiero.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

Val de Udai

Numero progressivo

D 72

P. ed.

259/1

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto con struttura lignea crollata, il manto di copertura adagiato sul terreno è in discreto stato.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

Numero progressivo

Udai.72

FOTOGRAFIA



Val de Udai

Numero progressivo

D 73

P. ed.

259/2

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto crollato con elementi lignei ancora presenti.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



Val de Udai

Numero progressivo

D 74

P. ed.

259/3

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto crollato con elementi lignei ancora presenti.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



Beè

Numero progressivo

D 81

P. ed.

256

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
			Originale
			Modificata
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
			Volumetrici originali
			Costruttivi
		Si	No
		Si	No
4	Degrado		
			Nullo
			Medio
			Elevato
			Ridotto a rudere
			Ridotto a sedime
5	Grado di utilizzo		
			Pienamente utilizzato
			Parzialmente utilizzato
			In stato di abbandono
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in buono stato. Manto in scandole.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Beè

Numero progressivo

D 82

P. ed.

257

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in buono stato. Manto in onduline. Stagionalmente abitata da turisti non residenti.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia costruttiva	
	Struttura	Non ammessa sostituzione struttura	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Beè

Numero progressivo

D 83

P. ed.

253

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a sedime.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Beè

Numero progressivo

D 84

P. ed.

254

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a sedime.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

Numero progressivo	Beè.84
---------------------------	---------------

FOTOGRAFIA



Beè

Numero progressivo

D 85

P. ed.

255

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



Redolon

Numero progressivo

D 91

P. ed.

193

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Baita recentemente ristrutturata ed oggetto di pratica di condono edilizio.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA



FOTOGRAFIA

