

**Panorama dal basso *Val de Dona***

**Foto n. 1**



**Panorama dall'alto *Camerlo***

**Foto n. 1**



Val de Dona

Numero progressivo

D 01

P. ed.

306

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto ad un cantonale in sassi.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 02

P. ed.

305

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 03

P. ed.

303/2

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto crollato con qualche tronco logoro a formare il primo corso del blockbau originale		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 04

P. ed.

303/1

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
		F	
		G	
		H	
		I	
		L	
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto crollato con alcuni elementi lignei ancora visibili su due lati.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

**Numero progressivo**

**Dona.04**

## FOTOGRAFIA



## FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 05

P. ed.

302

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ricostruito di recente, tetto in scandole e scandaloni, struttura portante in mezzi tronchi.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 06

P. ed.

301

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 07

Su P. f.

1756/1

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere con qualche tronco logoro.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 08

P. ed.

300

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a sedime pressoche inesistente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 09

P. ed.

298

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza) Manufatto in ricostruzione.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## FOTOGRAFIA



## FOTOGRAFIA



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 10

P. ed.

297

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto riadattato di recente, con elementi tipologici incoerenti (mantovana e decorazioni balconi).		
	Tetto in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 11

P. ed.

296

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in fase di risistemazione. Conservata la struttura in blockbau.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 12

P. ed.

295

ANALISI EDIFICIO RURALE			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
		F	
		G	
		H	
		I	
		L	
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto crollato su se stesso con qualche tronco logoro.		

PROGETTO			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

**Numero progressivo**

**Dona.12**

## FOTOGRAFIA



## FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 13

P.ed.

515

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto riadattato di recente. Tetto in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 14

P. ed.

334

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto crollato su se stesso con qualche tronco logoro.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Ripristinare la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 15

P. ed.

332

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a rudere. Presente il primo corso del blockbau.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 16

P. ed.

293


A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto ridotto a sedime, con qualche tronco logoro.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Non ammessa	
	Vincoli particolari	--	
	Struttura	--	
	Manto copertura	--	

**FOTOGRAFIA**



**FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 17

P. ed.

292

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto abbandonato in procinto di crollo; un angolo e il tetto hanno ceduto.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 18

P. ed.

290

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto riadattato di recente, con elementi tipologici incoerenti(campanile, WC). Tetto in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



## FOTOGRAFIA



Val de Dona

Numero progressivo

D 19

P. ed.

288/1

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto abbandonato, integro ma con i primi segni di cedimento. Copertura parzialmente assente.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 20

P. ed.

288/2

A N A L I S I E D I F I C I O R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in buono stato, ben conservato. Tetto in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Non ammessa sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 21

P. ed.

341

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto recentemente rinnovato. Copertura in tavole di larice.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia costruttiva	
	Struttura	Non ammessa sostituzione struttura	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 22

P. ed.

287

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto abbandonato e privo di ogni manutenzione; tetto crollato.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 23

P. ed.

286

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto abbandonato e privo di ogni manutenzione; tetto crollato; un angolo del blockbau ha ceduto.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 24

P. ed.

285

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto abbandonato e privo di ogni manutenzione; il tetto ed una parete sono crollati.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 25

P. ed.

520

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto in buono stato riadattato di recente. Tetto in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia costruttiva	
	Struttura	Non ammessa sostituzione struttura	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 26

P. ed.

281/2

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto conservato in buono stato. Tetto in onduline.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 27

P. ed.

281/1


A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
F			
G			
H			
I			
L			
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto riadattato di recente. Copertura in tavole di larice.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	--	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia costruttiva	
	Struttura	Non Ammessa sostituzione struttura	
	Manto copertura	Mantenere manto in scandole o scandaloni	

## **FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**



Val de Dona

Numero progressivo

D 29

P. ed.

279/1

A N A L I S I   E D I F I C I O   R U R A L E			
1	Tipologia funzionale		
	Edificio prevalentemente residenziale	A	Malga
	Edificio produttivo	B	Abitazione con tabià e stalla
	Edificio speciale	C	Abitazione con tabià
	Stalla	D	Tabià e stalla
	Baita	E	Tabià
			F
			G
			H
			I
			L
2	Tipologia architettonica storica		
	Originale		
	Modificata		
3	Permanenza caratteri formali tradizionali		
	Volumetrici originali	Si	No
	Costruttivi	Si	No
4	Degrado		
	Nullo		
	Medio		
	Elevato		
	Ridotto a rudere		
	Ridotto a sedime		
5	Grado di utilizzo		
	Pienamente utilizzato		
	Parzialmente utilizzato		
	In stato di abbandono		
6	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Fontane
			R3
			F
7	Note (presenza di stratificazioni storiche, rifacimenti e ristrutturazioni, elementi di pregio, considerazioni sulle aree di pertinenza)		
	Manufatto abbandonato e privo di ogni manutenzione; il tetto e due pareti sono completamente crollati.		

P R O G E T T O			
8	Categoria di intervento prevista	L.P. 22/91 art. 77bis	
	Restauro	R1	Ristrutturazione edilizia
	Risanamento conservativo	R2	Sostituzione edilizia
			R3
			R4
9	Vincoli particolari		
	Aumento volume	Non consentito	
	Ricostruzione	Ammessa ai sensi c. 9 art. 23 Nda	
	Vincoli particolari	Mantenere la tipologia in blockbau	
	Struttura	Ammessa parziale sostituzione blockbau	
	Manto copertura	Ripristinare manto in scandole o scandaloni	

**FOTOGRAFIA**



**FOTOGRAFIA**



## **FOTOGRAFIA**

